


LÄMPÖMITTARIT



| MALLI | mm | MALLI | mm |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Pieni suora FU | 200 | Iso suora FU | 300 |
| Pieni suora FU tarkistettu | 200 | Iso suora FU tarkistettu | 300 |

| MALLI | mm | MALLI | mm |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Pieni kulma FU | 200 | Iso kulma FU | 300 |
| Pieni kulma FU tarkistettu | 200 | Iso kulma FU tarkistettu | 300 |

| MALLI | mm | MALLI | mm |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Iso suora hääl. + 60 °C tarkistettu | 300 | Iso kulma hääl. + 60 °C tarkistettu | 300 |
| Iso suora hääl. + 95 °C tarkistettu | 300 | Iso kulma hääl. + 95 °C tarkistettu | 300 |